



TURBINAS DE GRANALLADO



CYM MATERIALES S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES

El granallado por turbina centrífuga es, entre las técnicas actuales de tratamiento de superficie, el método más económico con un medio ambiente no contaminante. El principio del granallado se basa en el aprovechamiento de la energía cinética del abrasivo utilizado al impactar contra la superficie de la pieza, removiendo cascarillas, laminillas, óxidos, etc.

El rendimiento del equipo depende de la calidad, cantidad, velocidad y dirección de la granalla; estos tres últimos factores dependen directamente del correcto funcionamiento de las turbinas de granallado.

La turbina de granallado es el corazón de la máquina y tiene decisiva influencia sobre la efectividad del trabajo, aspecto de la superficie granallada, costos de la explotación y con ello rentabilidad del proceso.

Los equipos de granallado pueden utilizar múltiples turbinas posicionadas de modo que el abrasivo llegue a toda la superficie de las piezas a granallar. El número de turbinas montadas en una máquina queda determinado por la forma y tamaño de las piezas a limpiar. Usualmente la potencia de granallado instalada es la necesaria para lograr la terminación superficial deseada, en una sola pasada y con una velocidad adecuada.

El funcionamiento de las turbinas de granallado es similar al de un ventilador o una bomba centrífuga. Las turbinas arrojan el abrasivo mediante fuerza centrífuga en dirección, velocidad y cantidad determinada.

El abrasivo ingresa a la turbina por el codo de bajada o boca de alimentación, desde la tolva superior de almacenamiento de granalla. El rotor le da una primera aceleración a la granalla, impulsándola para que ésta pase a través de la abertura que posee la caja de control y se dirija hacia los alabes o paletas. La granalla es impulsada por estos últimos, mediante fuerza centrífuga, hacia las piezas que deben ser tratadas.



CARACTERISTICAS TECNICAS

CYM Materiales posee una amplia gama de modelos de turbinas de granallado disponibles adaptándose a la necesidad específica de cada cliente.

- Siete modelos de turbinas de granallado con potencias desde 4 HP hasta 150 HP.
- Caudales de abrasivo metálico entre los 40 Kilos y 1500 kilos por minuto.
- Velocidades de salida de granalla desde 50 m/seg a 110 m/seg
- Tres modelos distintos de ancho de paletas fina, estándar y ancha y diferentes cajas de control con aperturas de granalla de 25°, 30°, 40°, 50° y 60°
- Acople en directo al motor a la turbina o indirecto con cañonera intermediaria entre motor y turbina
- Ruedas con giro BI-DIRECCIONAL permitiendo el giro del motor en ambos sentidos sin tener que efectuar ninguna modificación en las paletas o ruedas.
- Dos diferentes modelos de ruedas de turbina: rueda monoblock y ruedas de acero cementado con paletas intercambiables
- Carcasa de turbina (housing) fabricada con chapas de acero manganeso.
- Recubrimiento interno de fundición de alto y sistema de trabas y encastrés formando junto con la carcasa una doble pared resistente al desgaste
- Cierres de acople de motor y carcasa eliminando pérdidas de granalla con posibilidad de montar las turbinas en cualquier posición incluso con el eje vertical. Sistema de posicionamiento y fijación de caja de control especial evitando el riesgo de efectuar una incorrecta regulación del punto caliente. De esta forma garantiza que al realizar mantenimiento el operario no monte esta pieza en otra posición que no sea la correcta, lo que traería aparejado un desgaste prematuro del revestimiento interno de la turbina, pérdida de producción, disminución de la calidad del granallado, etc.



MODELOS

Descripción		TR-166	TR - 250	TR - 300	TR 360	TR-380	TR-500	TR-600
Diámetro de rueda (mm)		166	300	300	380	380	500	600
Tipo de rueda		Monoblock		Monoblock y Paletas intercambiables		Paleta intercambiable		
Nro. de paletas		4	6	6	6	8	8	8 y 12
Ancho de Paletas (mm)	Fina	-	-	-	-	35	35	-
	Estándar	30	66	66	66	59	59	59
	Ancha	-	-	-	-	122	122	-
Potencias admisibles (HP)		4 a 7,5	4 a 30	4 a 30	4 a 30	15 a 100	15 a 150	30 a 75

Para más información consulte a nuestros departamentos de ingeniería y ventas que lo asesorarán sobre la implementación de este producto, así como todo lo relacionado con equipos, procesos, acabados, producciones y automatizaciones de equipos de granallado.



CYM MATERIALES S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Turbinas de Granallado

Pág 4



CYM MATERIALES S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES

ADMINISTRACIÓN Y FÁBRICA

Brig. Estanislao Lopez N° 6

[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina

☎ +54 341 490 1100

☎ +54 9 341 515-0249

✉ info@cym.com.ar

www.cym.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES

Eizaguirre 1073

[B1754FLA] San Justo - Buenos Aires - Argentina

☎ +54 11 3979-4111

☎ +54 9 11 3345-8578 +54 9 11 2630-8077

✉ cymba@cym.com.ar

www.cym.com.ar

